

Stötdämpare 4306997

Det finns två varianter av denna stötdämpare från olika tillverkare.



SUSPA är OK **SOKO är ej OK**

Bilden visar ett exempel på SUSPA stötdämpare.

Felet med SOKO har visat sig som onormala vibrationer vid centrifugering.

Artikeln ingår i följande produkt(er)

FT 426 (502143/03)
FT 446 (502144/03)
FT 446 (502144/03)
FT 776 (502145/03)
FT 778 HWC (496185)
PT 3140 P-1 (455242/02)
PT 3140 S-1 (455244/02)
PT 3140P HWC (497062)
PT 3140P-1 (455242/01)
PT 3140S-1 (455244/01)
SVERIGETVÄTTEN I N (454570/01)
SVERIGETVÄTTEN I N (454570/02)
SVERIGETVÄTTEN N (454592/01)
SVERIGETVÄTTEN N (454592/02)
SVERIGETVÄTTEN N (454592/03)